

# Smart DCM/SN

## ELECTRONIC PRESSURE SWITCHES AND TRANSMITTERS

### OPERATING INSTRUCTIONS

#### GENERAL

Honeywell FEMA's Smart DCM Electronic Pressure Switches and Smart SN Electronic Pressure Transmitters are micro-processor-controlled pressure measurement devices for relative pressure measurements (-1...+1 bar / 0...40 bar). With their high-performance stainless steel sensor material, they are suitable for a wide range of liquid media or gases in industrial applications. They are screwed (G1/2") directly into the line / vessel to be monitored.

#### BEFORE PROCEEDING!

##### VALIDITY

These Operating Instructions pertain to measuring systems containing Smart SN Pressure Transmitters / DCM Pressure Switches. Device software must be version 1.30 or higher.

#### QUALIFIED PERSONNEL AND USAGE

Use only these Operating Instructions (and the corresponding Mounting Instructions) to set up and operate the device. Only qualified personnel are permitted to install, commission, operate, and maintain the device. This device may be used only in applications and under operating conditions described in these Operating Instructions.

#### TECHNICAL DATA

##### Materials

Parts contacting medium	Stainless steel (1.4571)
Chemical resistance	4C4 as per EN 60721-3-4
HMI	PA66 GF25
Total weight	300 g without, 350 g with HMI

##### Ambient (operating) temperature and humidity

Versions (non-HMI)	-20...+80 °C
Versions (HMI)	-20...+70 °C
Humidity	0...95% r.h., non-condensing
Temperature of medium	-30...+100 °C (≤ 16 bar models)
	-40...+100 °C (> 16 bar models)

##### Storage temperature

Versions (non-HMI)	-40...+80 °C (≤ 16 bar)
	-40...+100 °C (> 16 bar)
Versions (HMI)	-30...+80 °C

##### Climate class

Indoors	4K4H as per EN 60721-3-4
Outdoors	3K8H as per EN 60721-3-3

##### Mechanical stability

Vibration	20 g as per IEC 68-2-6 (up to 2000 Hz)
Mechanical shock	100 g as per IEC 68-2-27

##### Device resistance / accuracy (combined non-linearity, hysteresis, and repeatability at 20 °C)

	P ≤ 16 bar	P > 16 bar
overpressure safety	2x P <sub>nominal</sub>	2x P <sub>nominal</sub>
burst pressure	4x P <sub>nominal</sub>	10x P <sub>nominal</sub>
sensor type	piezo	thin-film
accuracy	max. ±0.8% FS ±0.5% FS (typ.)	max. ±1% FS ±0.6% FS (typ.)

Pressure meas. range	0...40 bar (rel.), -1...1 bar (vac.)
Cycle time	100 ms

EMC	according to EN 61326
Protection class	2 as per EN 61010
Protection rating (non-HMI)	IP67 as per EN 60529-2
Protection rating (HMI)	IP65 as per EN 60529-2
Process connection	G1/2" external thread
Electrical connection	4-prong A-coded M12x1 plug

##### Switch

Output, high level	V <sub>SUPPLY</sub> minus 2 V (min.)
Output, low level	GND plus 0.5 V (max.)
Reaction time	max. 300 ms

WARN output voltage	passive: V <sub>SUPPLY</sub> - 2 V active: ≤ 0.5 V
---------------------	---

##### Transmitter (analog) output

Current (2-wire)	4...20 mA
Voltage / current (3-wire)	0/2...10 V, 0/4...20 mA
V <sub>SUPPLY</sub> (2-wire)	18...35 Vdc
V <sub>SUPPLY</sub> (3-wire)	18...35 Vdc, 24 Vac +10%/-20%, max. 50 mA
Current output (max. load)	(V <sub>SUPPLY</sub> - 16 V) / 22 mA (max. error ±0.25% FS)
Voltage output (min. load)	15 kΩ (max. error ±0.25% FS)
Transient response	approx. 200 ms

##### Span, offset, and long-term drift (within temperature compensation range of 0...80 °C)

	max.	typical
temp. effect on span	±0.3% FS / 10 K	±0.2% FS / 10 K
temp. effect on offset	±0.3% FS / 10 K	±0.2% FS / 10 K
long-term drift*	±0.3% FS / year	±0.2% FS / year

## DCM SWITCH SEQUENCE OF SCREENS




Fig. 1. Sequence of screens - Overview (DCM)

Devices equipped with an HMI (Human-Machine-Interface) feature pushbuttons and a display, allowing easy configuration by means of a menu structure. The menu structure is divided into the following segments:

- The START SCREEN;
- The DISPLAY LEVEL (where information including the current pressure and parameterized values are shown but cannot be edited);
- The CODE area (where you will have to enter the correct four-digit CODE in order to proceed any further);
- The PARAMETRIZATION LEVEL (where you can edit various different parameters);
- A ERROR-CHECKING area (where the device will check the plausibility of your values and, if necessary, redirect you back to the PARAMETRIZATION LEVEL); and
- The CONFIRMATION LEVEL (where you can review your edited values before permanently storing them).

### START SCREEN

Within 10 seconds of powering-up the device, an initial screen – the START SCREEN – will appear briefly (see Fig. 2).



Fig. 2. Start screen

You will then be automatically directed to the DISPLAY LEVEL.

### DISPLAY LEVEL

In the DISPLAY LEVEL, you can view the current pressure as well as the various different user-settings currently in force.




Fig. 3. DISPLAY LEVEL

### ENTERING THE ENTRY CODE

In order to gain access to the PARAMETRIZATION LEVEL (where you can edit values), it is first necessary to show that you have the requisite authorization by entering the correct four-digit ENTRY CODE (default: 0000).




Fig. 4. Entering the ENTRY CODE

## PARAMETRIZATION LEVEL

Once you have successfully entered the ENTRY CODE and thus gained access to the PARAMETRIZATION LEVEL, you can edit values and reconfigure the device.

**NOTE:** The currently set option (e.g. "yes," "no," "window monitor", etc.) is always marked in the display screen with a small dot to the left (see Fig. 5).




Fig. 5. Dot indicating present setting

### SET-PT.

In this screen, you can select the set-point. This is defined as the pressure at which you want the device to switch.

The default setting is 60% of full-scale.

#### ERROR MESSAGE: "VALUE OUT OF RANGE"

If you have entered a set-point outside of the device's specified pressure measurement range or which is for any other reason not rational, this error message will appear, whereupon you should then enter a correct value.

### RESET-PT.

In this screen, you can select the reset-point. This is defined as the pressure at which you want the device to switch back.

The default setting is 40% of full-scale.

#### ERROR MESSAGE: "VALUE OUT OF RANGE"

If you have entered a reset-point outside of the device's specified pressure measurement range or which is for any other reason not rational, this error message will appear, whereupon you should then enter a correct value.

### OUTPUT MONITOR

Here you can choose between three types of monitors: min., max., and window.

- Min.;
- Max.;
- Window;

See Fig. 7 on page 5 for an explanation of the meanings of these different settings.

The default setting is "Max."

### FUNCTION

Here you can choose the type of action you want the DCM Switch to have:

- N.O.: Normally-open switch (meaning: when the switch is activated, it will CLOSE); or
- N.C.: Normally-closed switch (meaning: when the switch is activated, it will OPEN).

See Table 2 and Fig. 7 on page 5 for more information.

The default setting is "N.O."

### AUTO ZERO

The purpose of the auto zero function is to allow the user to adjust the device to local ambient atmospheric pressure and to compensate for drift. To use this function properly, the device must be mounted in the application and the pressure sensor exposed to local ambient atmospheric pressure (i.e. 0 bar relative pressure).

- Yes: The device takes the current local ambient atmospheric pressure as its zero.
- No: The device setting remains unchanged.

The default setting is "No".

### SET ZERO

The difference between the pressure value you enter in this screen and the pressure which the device is currently measuring will be taken as the offset. This offset can be reset to zero using the reset zero option (see section "Reset Zero" below).

The default setting is the pressure which the device is currently measuring (meaning that the offset is then zero).

#### ERROR MESSAGE: "VALUE OUT OF RANGE"

If you have set a zero outside the permissible range ( $\pm 25\%$  full-scale), this error message will appear, whereupon you should then enter a correct value.

### RESET ZERO

Here you can reset the zero:

- Yes: The pressure offset will be set to zero.
- No: The device setting remains unchanged.

The default setting is "No".

### DROP-IN

Here you can select the drop-in value. See also Fig. 8.

Possible values range from 0 to 99 seconds.

The default setting is "0" seconds.

### DROP-OUT

Here you can select the drop-out value. See also Fig. 8.

Possible values range from 0 to 99 seconds.

The default setting is "0" seconds.

### PEAKS

Here you can view the historical max. and min. measured pressures as well as the max. measured temperature (historical = measured since the device has been put into operation / since the last time the peaks were cleared).

If desired, by proceeding to "Clear" and choosing "yes," you can also permanently erase all such values. All such peaks will then be erased and the recording of peaks will be re-initiated.

## DISPLAY

Here you can select/alter various modes of displaying screen information.

## UNIT

Here you can choose the units in which the device displays pressures:

- bar: All pressures will be displayed in bars.
- Pa: All pressures will be displayed in Pascals.
- Psi: All pressures will be displayed in pounds / in<sup>2</sup>.

The default setting is "bar".

## LANGUAGE

English is the only supported language.

## BACKLIGHT

Here you can select how the device's screen backlight should operate:

- Always: The backlight will remain ON at all times.
- Demand: The backlight will come ON whenever the device's keys are operated, and remain ON for 25 s.
- Never: The backlight is shut OFF permanently.

The default setting is "Never".

## REFRESH

Here you can set how often (in seconds) the screen contents should be refreshed (i.e. refilled with freshly-measured data).

Possible values range from 1 to 9 seconds.

The default setting is "1" sec.

## ROTATE

Here you can permanently rotate (by 0°, 90°, 180°, or 270°) the orientation in which the screen's contents are displayed. This is for easier viewing / enhanced legibility.

The default setting is "0" degrees (i.e. screen contents vertical when device mounted in upright position).

## CONTRAST

Here you can choose the degree of contrast with which the screen's contents are displayed:

- Min.: The contrast is decreased to its minimum value;
- Mean: The contrast is set to its mean value;
- Max.: The contrast is increased to its maximum value.

The default setting is "Mean".

## EXTRAS

### SIMUL. (= SIMULATION MODE)

The simulation mode allows the user to test the device within the application without actually applying pressure.

When the simulation mode is initiated, the device's diagnostic features are not active, and use of the device in an active safety application is impossible.

After leaving the simulation mode and returning to the normal operating mode, the device is again ready for use in safety applications.

- Yes: The simulation mode is started.
  - No: The device remains in its normal operating mode.
- The default setting is "No".

## WARNING

After you have completed testing in the simulation mode, do not forget to return to this screen and re-instate the active operating mode.

## SET CODE

Here you can change the ENTRY CODE. After leaving the PARAMETRIZATION LEVEL and proceeding through the CONFIRMATION LEVEL, the new ENTRY CODE will then be in effect.

## RESET

Here you can re-instate all factory (i.e. default) settings:

- Yes: All factory settings are re-instated.
- No: currently-set values are retained.

## PLAUSIBILITY CHECK

Upon attempting to leave the PARAMETRIZATION LEVEL, the device will determine two checks to determine the plausibility of your values.

### ERROR MESSAGE: "MIN. DISTANCE BETW. SET-PT. AND RESET-PT. IS 0.5% FS. PLEASE CORRECT PARAMS"

The difference between the set-point and the reset-point will be checked. If the distance is too small (i.e. less than 0.5% of the full-scale), this error message will appear.

### ERROR MESSAGE: "OFFSET MUST BE BETWEEN -25%FS & +25%FS. PLEASE CORRECT"

The offset will also be checked. If the offset is not within 25% of the full-scale, this error message will appear.

## CONFIRMATION LEVEL

Here you have the opportunity of once again viewing all of the device's settings (including any changes you may have made) in a quick overview. If you reject any settings, you will be automatically redirected to the PARAMETRIZATION LEVEL. If you accept all settings, these values will be permanently stored, and you will be automatically redirected to the DISPLAY LEVEL.

## IMPORTANT

You should be completely satisfied with the correctness of the settings displayed in the CONFIRMATION LEVEL. As soon as you complete the CONFIRMATION LEVEL, all of these settings will become effective.

## OUTPUT DESCRIPTION




Fig. 6. Pin assignment of A-coded M12 plug

**NOTE:** The unit and any electrically connected field devices (actuators, sensors, etc.) must be provided with a common ground via pin 3.

The initial conditions of the device's signal outputs are as follows:

Table 1. DCM Switch signal outputs after power-up

WARN (pin 2)	POWER	OUTPUT (pin 4)
passive	--	open

**NOTE:** The WARN output (pin 2) is an auxiliary output used for signaling errors. It cannot be used to drive high loads.

## DCM SWITCH BEHAVIOR IN OVERCURRENT CONDITIONS

In order to prevent damage of the device electronics, the device measures the current flowing into the load.

If the current flowing from the switch output to the load exceeds 250 mA, the load is automatically disconnected and the WARN output is set to < 0.5 V for 5 sec. The load is then reconnected, the current re-measured, and the WARN output is set to the power supply voltage. If the current is still greater than 250 mA, the load is disconnected and the WARN output is set to < 0.5 V... in a loop.

Table 2. DCM Switch functions and definitions

definition	function	equation	"active" =	"inactive" =
max. monitor	N.O.	1	closed	open
max. monitor	N.C.	1	open	closed
min. monitor	N.O.	1	open	closed
min. monitor	N.C.	1	closed	open
window monitor	N.O.	2	closed	open
window monitor	N.C.	2	open	closed

### Equation 1 (min./max. monitor):

$$\begin{aligned} \text{active} & \quad x \geq \text{USP} \\ y_{n+1} = \text{inactive} & \quad x \leq \text{LSP} \\ y_n & \quad \text{otherwise} \end{aligned}$$

### Equation 2 (window monitor):

$$\begin{aligned} \text{active} & \quad \text{LSP} \leq x \leq \text{USP} \\ y_{n+1} = \text{inactive} & \quad x \leq \text{LSP} \text{ minus } (0.5\% \times \text{range}) \\ \text{Inactive} & \quad x \geq \text{LSP} \text{ plus } (0.5\% \times \text{range}) \\ y_n & \quad \text{otherwise} \end{aligned}$$

Where

$y_n$  is the analog output value as determined in the previous cycle,

$y_{n+1}$  is the analog output value as determined in the current cycle, and

$x$  is the current measured pressure.





Fig. 7. DCM Switch output (max./min./window monitor)

### N.O. MAX. MONITOR (OR N.C. MIN. MONITOR)



**LEGEND:**  
 T<sub>1</sub> less than drop-in time  
 T<sub>2</sub> greater than or equal to drop-in time  
 T<sub>3</sub> less than drop-out time  
 T<sub>4</sub> greater than or equal to drop-out time

Fig. 8. Drop-in / drop-out time

## SN TRANSMITTER SEQUENCE OF SCREENS




Fig. 9. Sequence of screens – Overview (SN)

Devices equipped with an HMI (Human-Machine-Interface) feature pushbuttons and a display, allowing easy configuration by means of a menu structure. The menu structure is divided into the following segments:

- The START SCREEN;
- The DISPLAY LEVEL (where information including the current pressure and parameterized values are shown but cannot be edited);
- The CODE area (where you will have to enter the correct four-digit CODE in order to proceed any further);
- The PARAMETRIZATION LEVEL (where you can edit various different parameters);
- A ERROR-CHECKING area (where the device will check the plausibility of your values and, if necessary, redirect you back to the PARAMETRIZATION LEVEL); and
- The CONFIRMATION LEVEL (where you can review your edited values before permanently storing them).

### START SCREEN

Within 10 seconds of powering-up the device, an initial screen – the START SCREEN - will appear briefly (see Fig. 10).



Fig. 10. Start screen

You will then be automatically directed to the DISPLAY LEVEL.

### DISPLAY LEVEL

In the DISPLAY LEVEL, you can view the current pressure as well as the various different user-settings currently in force.




Fig. 11. DISPLAY LEVEL (example: SN 2-Wire)




Fig. 12. DISPLAY LEVEL (example: SN 3-Wire)

## ENTERING THE ENTRY CODE

In order to gain access to the PARAMETRIZATION LEVEL (where you can edit values), it is first necessary to show that you have the requisite authorization by entering the correct four-digit ENTRY CODE (default: 0000).




Fig. 13. Entering the ENTRY CODE

## PARAMETRIZATION LEVEL

Once you have successfully entered the ENTRY CODE and thus gained access to the PARAMETRIZATION LEVEL, you can edit values and reconfigure the device.

**NOTE:** The currently set option (e.g. "yes," "no," "4...20 mA", etc.) is always marked in the display screen with a small dot to the left (see Fig. 5).




Fig. 14. Dot indicating present setting

### START-PT.

In this screen, you can select the start-point. This is defined as the pressure at which you want the device to begin providing an analog output signal.

The default setting is "0".

### ERROR MESSAGE: "VALUE OUT OF RANGE"

If you have entered a start-point outside of the device's specified pressure measurement range or which is for any other reason not rational, this error message will appear, whereupon you should then enter a correct value.

### END-PT.

In this screen, you can select the end point. This is defined as the pressure at which you want the device to stop providing an analog output signal.

The default setting is 100% of full-scale.

### ERROR MESSAGE: "VALUE OUT OF RANGE"

If you have entered an end-point outside of the device's specified pressure measurement range or which is for any other reason not rational, this error message will appear, whereupon you should then enter a correct value.

## OUTPUT MODE

Here you can set the device's mode. Four different modes are possible:

- 0...10V: the voltage range is set to 0...10 V;
- 0...20mA: the current range is set to 0...20 mA;
- 2...10V: the voltage range is set to 2...10 V;
- 4...20mA: the current range is set to 4...20 mA (default).

**NOTE:** The only mode supported by the SN 2-Wire Transmitter is "4...20 mA". However, it can be inverted to "20...4 mA" (see section "Function" below).

## FUNCTION

Here you can invert the device's function (see also Fig. 15):

- Non-invert.: the mode (current range or voltage range, as the case may be) is set to 0/4...20 mA or 0/2...10 V (as the case may be) (default);
- Inverted: the mode (current range or voltage range, as the case may be) is set to 20...0/4 mA or 10...0/2 V (as the case may be).

The default setting is "non-invert."




Fig. 15. SN Transmitter output (normal/inverted)

## AUTO ZERO

The purpose of the auto zero function is to allow the user to adjust the device to local ambient atmospheric pressure and to compensate for drift. To use this function properly, the device must be mounted in the application and the pressure sensor exposed to local ambient atmospheric pressure (i.e. 0 bar relative pressure).

- Yes: The device takes the current local ambient atmospheric pressure as its zero.
- No: The device setting remains unchanged.

The default setting is "No".

## SET ZERO

The difference between the pressure value you enter in this screen and the pressure which the device is currently measuring will be taken as the offset. This offset can be reset to zero using the reset zero option (see section "Reset Zero" below).

The default setting is the pressure which the device is currently measuring (meaning that the offset is then zero).

**ERROR MESSAGE: "VALUE OUT OF RANGE"**

If you have set a zero outside the permissible range ( $\pm 25\%$  full-scale), this error message will appear, whereupon you should then enter a correct value.

**RESET ZERO**

Here you can reset the zero:

- Yes: The pressure offset will be set to zero.
- No: The device setting remains unchanged.

The default setting is "No".

**ATT. FILTER**

Here you can attenuate (dampen) the outputted portion of the peak. Possible values range from 0 to 99%. The default setting is "10" percent.

The formula for calculating the attenuation is as follows:

$$y_n = \left(1 - \frac{\text{attenuation}}{100}\right)x_n + \frac{\text{attenuation}}{100}y_{n-1}$$

Where

$y_n$  is the analog output value

$x_n$  is the measured offset-compensated pressure in this cycle

$y_{n-1}$  is the analog output value generated in the previous cycle

**PEAKS**

Here you can view the historical max. and min. measured pressures as well as the max. measured temperature (historical = measured since the device has been put into operation / since the last time the peaks were cleared).

If desired, by proceeding to "Clear" and choosing "yes," you can also permanently erase all such values. All such peaks will then be erased and the recording of peaks will be re-initiated.

**DISPLAY**

Here you can select/alter various modes of displaying screen information.

**UNIT**

Here you can choose the units in which the device displays pressures:

- bar: All pressures will be displayed in bars.
- Pa: All pressures will be displayed in Pascals.
- Psi: All pressures will be displayed in pounds / in<sup>2</sup>.

The default setting is "bar".

**LANGUAGE**

English is the only supported language.

**BACKLIGHT**

Here you can select how the device's screen backlight should operate:

- Always: The backlight will remain ON at all times.
- Demand: The backlight will come ON whenever the device's keys are operated, and remain ON for 25 sec.
- Never: The backlight is shut OFF permanently.

The default setting is "Never"

**NOTE:** The only backlight option supported by the SN 2-Wire Transmitter is "Never."

**REFRESH**

Here you can set how often (in seconds) the screen contents should be refreshed (i.e. refilled with freshly-measured data).

Possible values range from 1 to 9 seconds.

The default setting is "1" sec.

**ROTATE**

Here you can permanently rotate (by 0°, 90°, 180°, or 270°) the orientation in which the screen's contents are displayed. This is for easier viewing / enhanced legibility.

The default setting is "0" degrees (i.e. screen contents vertical when device mounted in upright position).

**CONTRAST**

Here you can choose the degree of contrast with which the screen's contents are displayed:

- Min.: The contrast is decreased to its minimum value;
- Mean: The contrast is set to its mean value;
- Max.: The contrast is increased to its maximum value.

The default setting is "Mean".

**EXTRAS****SIMUL. (= SIMULATION MODE)**

The simulation mode allows the user to test the device within the application without actually applying pressure.

When the simulation mode is initiated, the device's diagnostic features are not active, and use of the device in an active safety application is impossible.

After leaving the simulation mode and returning to the normal operating mode, the device is again ready for use in safety applications.

- Yes: The simulation mode is started.
- No: The device remains in its normal operating mode.

The default setting is "No".

 **WARNING**

After you have completed testing in the simulation mode, do not forget to return to this screen and re-instate the active operating mode.

**SET CODE**

Here you can change the ENTRY CODE. After leaving the PARAMETRIZATION LEVEL and proceeding through the CONFIRMATION LEVEL, the new ENTRY CODE will then be in effect.

## RESET

Here you can re-instate all factory (i.e. default) settings:

- Yes: All factory settings are re-instanted.
- No: currently-set values are retained.

## PLAUSIBILITY CHECK

Upon attempting to leave the PARAMETRIZATION LEVEL, the device will perform two checks to determine the plausibility of your values.

### ERROR MESSAGE: "MIN. DISTANCE BETW. START-PT. AND END-PT. IS 50% FS. PLEASE CORRECT PARAMS"

The difference between the set-point and the reset-point will be checked. If the distance is too small (i.e. less than 50% of the full-scale), this error message will appear.

### ERROR MESSAGE: "OFFSET MUST BE BETWEEN -25%FS & +25%FS. PLEASE CORRECT"

The offset will also be checked. If the offset is not within 25% of the full-scale, this error message will appear.


## CONFIRMATION LEVEL

Here you have the opportunity of once again viewing all of the device's settings (including any changes you may have made) in a quick overview. If you reject any settings, you will be automatically redirected to the PARAMETRIZATION LEVEL. If you accept all settings, these values will be permanently stored, and you will be automatically redirected to the DISPLAY LEVEL.

### IMPORTANT

You should be completely satisfied with the correctness of the settings displayed in the CONFIRMATION LEVEL. As soon as you complete the CONFIRMATION LEVEL, all of these settings will become effective.

## OUTPUT DESCRIPTION



**Fig. 16. Pin assignment of A-coded M12 plug**

**NOTE:** The unit and any field devices (actuators, sensors, etc.) to which it is electrically connected must be provided with a common ground via pin 3.

The initial conditions of the device's signal outputs are as follows:

**Table 3. SN Transmitter signal outputs after power-up**

device	output signal range	WARN	power	output (pin 4)
2-Wire	4...20 mA	not used	< 3.6 mA	not used
3-Wire	4...20 mA	passive	--	0 mA
	2...10 V	passive	--	2 V
	0...20 mA	passive	--	0 mA
	0...10 V	passive	--	0 V

The output limits of the device's outputs at overpressure and underpressure are as follows:

**Table 4. SN Transmitter output limits at over- / underpressure**

device	output signal range	min. output limit	max. output limit
2-Wire	4...20 mA	3.8 mA	20.5 mA
3-Wire	4...20 mA	3.8 mA	20.5 mA
	2...10 V	1.8 V	10.5 V
	0...20 mA	0 mA	20.5 mA
	0...10 V	0 V	10.5 V

**Table 5. SN Transmitter parameters**

parameter	description	range
analog start-pt.	pressure mapped to upper limit of output range	min. pressure (analog end minus 50%FS)
analog end-pt.	pressure mapped to lower limit of output range	max. pressure (analog start plus 50%FS)
offset	user-adjustable offset to compensate for local atmospheric pressure and drift	±25%FS
definition	selection of output signal	0...20 mA, 4...20 mA 0...10 V, 2...10 V
function	selecting normal / inverted output characteristics	non-inverted; inverted
attenuation	weight (in %) of previous value in attenuation filter	0.95

## REMARKS AS PER EN 61010-1 PREREQUISITES FOR MOUNTING

The unit is not suitable for mounting in explosive environments.

The unit may be operated only within the specified technical limits.

## CONNECTION

In the case of units with stationary mounting, the following requirements must be observed:

Minimum cross-sectional diameter of wiring: 0.75 mm<sup>2</sup>

## POWER FAILURE

In the event of a power failure, the device will cease operation. After power is returned, the device will, after a brief (2-3 sec) initialization period, resume normal functioning. Because its memory is stored on EPROM, no re-parametrization is necessary.

## CLEANING AGENTS

All commercial cleaning agents approved for use in the food industry and for stainless steel 1.4571 are permitted.

## MISUSE OF UNIT

Installing/operating this device contrary to these Operating Instructions can impair its proper functioning / result in malfunctioning and device damage - result in danger of injury.

## RECALIBRATION

It is not possible to recalibrate the device in the field, nor does it contain any field-reparable parts. For recalibration or repair, contact FEMA.

## SAFETY FUNCTION (D.C. SUPPLY, ONLY) SN TRANSMITTER

Measuring pressures is the safety function of the direct-current-driven devices. It is applicable for 2-wire (4...20 mA) and 3-wire versions (0/4...20 mA and 0/2...10 V with auxiliary WARN output) and ensures an accuracy of 5% of the measured value within this range.

The safety function ensures that, in the worst-case scenario, the diagnosis function responds within 45 seconds.

The transmitter's output is updated according to Fig. 15 on page 7. The X-axis of the characteristic indicates the measured pressure after application of the offset compensation and the attenuation filter. The Y-axis displays the generated output in the range according to the output definition (see Fig. 15 on page 7 and Table 5 on page 9).

## DCM SWITCH

Measuring pressures is the safety function of the direct-current-driven devices. The device will act within an accuracy of 5% as a Max., Min., or Window monitor (switch output and auxiliary WARN output), depending upon the device settings.

The switch output is in the "open" state (see Table 7) whenever the prerequisites for the "open" state are fulfilled.

## ERROR STATES

While the device is in operation, it provides continuous supervision. The diagnostics detect errors in the application (e.g. when the desired output signal is not reached), in the electronics (e.g. in the event of miswiring or defective circuitry), as well as sensor defects and runtime errors in the software.

If an error occurs, it will be signalized on the signal output and/or WARN output within a maximum of 45 seconds, and the display illumination will turn RED and remain RED until the error has been eliminated.

There are two classes of errors: recoverable errors and unrecoverable errors.

## RECOVERABLE ERRORS

Recoverable errors can be solved by a software reset:

After the error is recognized, it is reported at the signal output and the WARN output for 5 seconds. After that, the device performs an automatic software reset (i.e. the signal output will go into the start-up condition and the device will be re-initialized). The device will then resume normal operation.

## UNRECOVERABLE ERRORS

If (after an automatic software reset) the error is still detected or it recurs during the next 10 minutes of operation, the error is reclassified as unrecoverable. This means that it cannot be resolved without interaction of the user. If, however, the error does not recur within 10 minutes, the device will resume normal operation.

Unrecoverable errors can be resolved only by means of a hardware reset. A hardware reset is performed by disconnecting the device from the power supply for at least 10 seconds.

## REMEDIYING AN UNRECOVERABLE ERROR SETTING

If an unrecoverable error is indicated, you can try to solve the issue by powering down the device and eliminating the error conditions (e.g. miswiring, overtemperature, overpressure).

A hardware reset is performed by disconnecting the device from the power supply for at least 10 seconds.

**NOTE:** If the error persists, contact FEMA.

## OUTPUT LEVELS AND OUTPUT BEHAVIOR

### SN TRANSMITTER

#### 2-WIRE VERSION

The 2-wire version signalizes an error via the current loop signal.

**3-WIRE VERSION**

**NOTE:** If either analog range 0...10 V or analog range 0...20 mA is used, then the WARN output must also be used.

The 3-wire version signalizes an error via the signal output (pin 4) and the WARN output (pin 2).

If (due to miswiring or electronic failure) the signal output cannot reach the desired "high" failure state, it will automatically go to the "low" failure state.

**Table 6. SN Transmitter error reporting**

device	output signal range	error reporting		WARN output (pin 2)
		primary, "high" failure state	secondary, "low" failure state	
2-wire	4...20 mA	loop current > 21 mA	loop current < 3.6 mA	NOTE 1
3-wire	0...20 mA	output > 21 mA	output = 0 mA NOTE 2	< 0.5 V
	4...20 mA	output > 21 mA	output < 3.6 mA	< 0.5 V
	0...10 V	output > 11 V	output = 0 V NOTE 2	< 0.5 V
	2...10 V	output > 11 V	output < 1.5 V	< 0.5 V

NOTE 1: The 2-Wire Transmitter has no WARN output.

NOTE 2: This a valid signal; it is therefore necessary to use the WARN output.

**DCM SWITCH****Table 7. DCM Switch error reporting**

device	output signal range	error reporting		WARN output (pin 2)
		primary, "high" failure state	secondary, "low" failure state	
switch	open / closed	open	open*	< 0.5 V

\*It is still necessary to use the WARN output to cover blocked closed output transistor error.

**IEC 61508 - SAFETY MANUAL****INTRODUCTION****WARNING**

Only the SN 2-wire version of the device is capable of being used in safety applications acc. to SIL 2 level of IEC 61508.

If you intend to use the device in a safety application according to IEC 61508, read the "IEC 61508 - SAFETY MANUAL" part of this document.

This part of the operating instructions contains information that you will need when using the pressure transmitter in safety instrumented systems.

**! WARNING**

It is absolutely mandatory that you follow all of the recommendations and instructions set forth in these Operating Instructions if the device is used in safety applications. If you have questions, contact your local sales representative.

**DEFINITIONS**

The general terms and definitions used in this operation are described below.

**SAFETY INSTRUMENTED SYSTEM**

The purpose of a safety instrumented system is to achieve and maintain a system in a safe state. Usually, it consists of the complete chain sensor, logic control unit, and final controlling element, e.g., a pressure tank supervised by pressure transmitter, PLC, valve.

**SAFETY FUNCTION**

The function implemented in the system that is used to achieve or maintain a safe system status.

**DANGEROUS FAILURE**

An error as a result of which the safety system is in a dangerous or non-functional status.

**SAFETY INTEGRITY LEVELS (SIL)**

IEC 61508 defines four safety integrity levels: SIL 1 (lowest) to SIL 4 (highest). The achieved SIL level is defined by evaluation of three safety parameters:

1. PFD AVG = Average probability of dangerous failure on demand
2. HFT = Hardware fault tolerance
3. SFF = Safe failure fraction

For a detailed description of these numbers, see IEC61508.

**Table 8. SIL dependency on PFD average**

SIL	PFD average
4	$\geq 10^{-5} < 10^{-4}$
3	$\geq 10^{-4} < 10^{-3}$
2	$\geq 10^{-3} < 10^{-2}$
1	$\geq 10^{-2} < 10^{-1}$

Since these values are used for the complete safety instrumented system, the subcomponents used in such systems are assigned a fraction of these values:

**Table 9. PFD average fraction**

Part of Safety instrumented system	PFD avg fraction
sensor	35%
control system / logic unit	15%
final controlling element	50%

The following table shows the dependency between SIL and SFF (see IEC 61511, chapter 11.4.4):

**Table 10. SFF and HFT**

SFF	HFT		
	0	1(0)	2(1)
< 60%	Not allowed	SIL 1	SIL 2
60 to 90%	SIL 1	SIL 2	SIL 3
90 to 99%	SIL 2	SIL 3	SIL 4
> 99%	SIL 3	SIL 4	SIL 4

The SMART SN 2-wire transmitter is a type B subsystem. (see IEC 61508 section 2). Because of this, the device can be used in SIL 2 applications with a HFT of 0.

The exact values for the SMART SN 2-wire transmitter are given in Table 11.

## RANGE OF APPLICATION

The transmitter has to be used according to its specifications. The lifetime of sensor is dependent on the corrosive potential of the medium. It is not allowed to use media which cause corrosion with the given sensor materials. Both of the devices sensor materials can withstand a minimum of 10 million load changes in specified pressure and allowed overpressure situation. The value is valid up to a maximum frequency of load changes of 15 Hz.

## WARNING

To ensure that the safety function is preserved, the sensor may be operated only within the following temperature-compensated ranges:

**Ambient temperature:** 0...70°C

**Temperature of medium:** 0...70°C

## WARNING

Special care has to be taken to determine if the gaseous or liquid medium in contact with the sensor can be applied to the given material (Steel 1.4571). Be absolutely sure that the medium can be used in combination with the sensor.

## WARNING

You must not use the simulation mode while using the device in a safety instrumented system

## SAFETY FUNCTION

The safety function of the 2-wire SMART SNDGM transmitter is to measure pressures. It ensures an accuracy of 5% of the measured value within the 4...20 mA range.

The safety function ensures that, in the worst-case scenario, the diagnosis function responds within 45 seconds.

The transmitter's output is updated according to Fig. 15 on page 7. The X-axis of the characteristic indicates the measured pressure after application of the offset compensation and the attenuation filter. The Y-axis displays the generated output in the range according to the output definition (see Fig. 15 on page 7 and Table 5 on page 9).

## STARTUP BEHAVIOUR

During the first two seconds of initialization, the device will output a "low current" error as described in Table 3 on page 9.

## OUTPUT BEHAVIOR AFTER STARTUP

The two-wire output behavior in error case is described in the chapter "SELF DIAGNOSTICS" Table 6 on page 11. The device will detect the errors given in Table 8 on page 11.

## OTHER INFORMATION

The MTTR = 8h.

## CHANGING DEVICE PARAMETERS WITH HMI VERSIONS

It is possible to change device characteristics of HMI devices by entering the parametrization level as described in this manual.

It is highly recommended to change the access code of the parametrization level from the preset "0000" to a different value to avoid unauthorized change of parameters.

## WARNING

You must not change parameters over the HMI while the device is running in a safety application. If you want to change device settings, be sure that your safety application is in a safe state and does not require the SMART SN 2 wire transmitter to be in a safe state. After the changes are done, check the proper functionality of the entire safety loop by performing a complete maintenance loop.

## MAINTENANCE

We recommend that you check the transmitter regularly. The maintenance interval shall be one year. See Fig. 17 below to determine your maximum maintenance interval.

## WARNING

While checking the transmitter, it must not be part of the safety instrumented system. If the device fails, the safety instrumented system must be brought into a safe state by other means.

1. Check overall device accuracy (zero and span)
2. Simulate current output values (HMI, only)
3. Apply input pressures and check corresponding output value
4. The fail function (high current) can be tested by simulating a wiring error by connecting pin 2 of the device to Pin 3 (L-)

## TEST INTERVALS AND PFD AVERAGE




Fig. 17. Test Intervals and PFD avg

## SIL DECLARATION OF CONFORMITY

The SIL declaration of conformity is available from your local sales representative.

A complete FMEDA report and overall project report is also available, upon request.

## PERFORMANCE VALUES

Table 11. Performance values

Topology	1oo1
Device	SMART SN 2-wire device
Device type (acc. to IEC61508)	B
MTTR	8 h
SIL	SIL 2
Operating Mode	Low demand
HFT	0
SFF	92%
PFD avg (T <sub>proof</sub> = 1 year)	1,32 x 10 <sup>-4</sup>
PFD avg (T <sub>proof</sub> = 5 year)	6,61 x 10 <sup>-4</sup>
PFD avg (T <sub>proof</sub> = 10 years)	1,32 x 10 <sup>-3</sup>
$\lambda_{du}$	30 FIT
$\lambda_{dd}$	237 FIT
$\lambda_{su}$	129 FIT
$\lambda_{sd}$	0 FIT
$\lambda_{\text{safety function}}$	396 FIT
$\lambda_{\text{complete device}}$	552 FIT
MTBF (acc. To SN29500)	242 years

**NOTE:** The listed failure rates are valid for operating stress conditions typical of an industrial field environment similar to IEC 60654-1 class C (sheltered location) with an average temperature over a long period of time of 40°C. For a higher average temperature of 60°C, the failure rates should be multiplied with an experience-based factor of 2.5.

## ERROR MESSAGES

Table 12 lists all error messages which can appear in the display screen during operation.

**Table 12. SN Transmitter / DCM Switch error messages**

screen contents	description / cause	recoverable / unrecoverable	remedy
0	No error.	--	No action necessary.
1	Electronics failure.	R/U	If unrecoverable: Contact FEMA.
4	Electronics failure or sensor failure.	R/U	If unrecoverable: Contact FEMA.
5	Electronics failure or miswiring.	R/U	Check wiring (current meter used for current output? Voltmeter used for voltage output?). Correct detected errors and perform a hardware reset as described above. If unrecoverable: Contact FEMA.
6	Device memory check failure.	R/U	Hardware reset as described above. Contact FEMA.
7	Device program flow failure.	R/U	If unrecoverable: Contact FEMA.
8	Environment too hot or electronics failure.	U	Eliminate overtemperature conditions. Perform hardware reset as described above. Contact FEMA.
10	Electronics failure.	U	Contact FEMA.
11	Electronics failure or data processing error.	U	Contact FEMA.
12	Data processing error.	R/U	If unrecoverable: Contact FEMA.
13	Pressure exceeds overpressure, resulting in sensor failure.	U	Eliminate overpressure conditions. Perform hardware reset as described above. If this does not help: Contact FEMA.
15	Device memory check failure.	R/U	Perform hardware reset as described above. If this does not help: Contact FEMA.
16	Electronics (microcontroller) failure.	R/U	If unrecoverable: Contact FEMA.
17	Damage to application state data.	R/U	Perform hardware reset as described above. If this does not help: Contact FEMA.
18	Electronics error.	R/U	If unrecoverable: Contact FEMA.
19	Electronics or data processing error.	R/U	If unrecoverable: Contact FEMA.
20	Electronics or sensor error.	R/U	If unrecoverable: Contact FEMA.
21	Electronics error.	R/U	If unrecoverable: Contact FEMA.
22	Electronics or data processing error.	U	Contact FEMA.



Manufactured for and on behalf of the Connected Building Division of Honeywell Products and Solutions SARL, Z.A. La Pièce, 16, 1180 Rolle, Switzerland by its Authorized Representative:

**Honeywell GmbH**

**Fema Controls**

Böblinger Strasse 17

71101 Schönaich, Germany

phone: (49) 7031-637-02

fax: (49) 7031-637-850

Subject to change without notice. Printed in Germany

MU2B-0328GE51 R0220C

[www.fema.biz](http://www.fema.biz)

# Smart DCM/SN

ELEKTRONISCHE DRUCKSCHALTER UND -TRANSMITTER

## BEDIENUNGSANLEITUNG

### ALLGEMEINES

Druckschalter der Baureihe **Smart DCM** sowie Drucktransmitter der Baureihe **Smart SN** von Honeywell FEMA sind mikroprozessor-gesteuerte Druckmessgeräte zur Messung von Relativdrücken von -1...+1 bar und 0...40 bar. Sie sind bestens geeignet für vielfältige Einsatzbereiche, u.a. zur genauen Erfassung, Überwachung und Regelung von Systemdrücken. Der M12x1 Winkelstecker ist im Lieferumfang enthalten. Die Geräte werden direkt in die Druckleitung oder den Druckbehälter eingeschraubt (G1/2").

### BITTE BEACHTEN!

#### GÜLTIGKEIT

Diese Bedienungsanleitung bezieht sich auf Meßsysteme, die Smart DCM Druckschalter bzw. Smart SN Drucktransmitter beinhalten. Geräte-SW-Version 1.30+ ist Voraussetzung.

#### VERWENDUNG

Bei der Konfiguration und Inbetriebnahme des Geräts darf nur diese Anleitung (sowie die dazugehörigen Montageanleitungen) verwendet werden. Nur qualifizierte Fachkräfte dürfen das Gerät einbauen, einstellen, in Betrieb nehmen und warten. Es ist ausschließlich unter den vorliegenden Bedingungen und zu den vorgesehenen Zwecken zu betreiben.

### TECHNISCHE DATEN

#### Werkstoffe

Mediumberührte Teile	Edelstahl (1.4571)
Chemische Beständigkeit	4C4 gemäß EN 60721-3-4
HMI	PA66 GF25
Gesamtgewicht	300 g ohne, 350 g mit HMI

#### Umgebungstemperatur und -feuchtigkeit (bei Betrieb)

Versionen ohne HMI	-20...+80 °C
Versionen mit HMI	-20...+70 °C
Rel. Luftfeuchtigkeit	0...95%, nicht-kondensierend
Mediumtemperatur	-30...+100 °C (≤ 16 bar-Modelle) -40...+100 °C (> 16 bar-Modelle)

#### Lagertemperatur

Versionen ohne HMI	-40...+80 °C (≤ 16 bar)
	-40...+100 °C (> 16 bar)
Versionen mit HMI	-30...+80 °C

#### Klimaklasse

Innenräume	4K4H gemäß EN 60721-3-4
Im Freien	3K8H gemäß EN 60721-3-3

#### Mechanische Festigkeit

Schwingungen	20 g gem. IEC 68-2-6 (bis 2000 Hz)
Mechan. Erschütterungen	100 g gemäß IEC 68-2-27

#### Druckbeständigkeit / Genauigkeit (kombinierte Nichtlinearität, Hyst. und Reproduzierbarkeit bei 20 °C)

Druckbereich	P ≤ 16 bar	P > 16 bar
Überdruckbeständigkeit	2x P <sub>nominal</sub>	2x P <sub>nominal</sub>
Berstbeständigkeit	4x P <sub>nominal</sub>	10x P <sub>nominal</sub>
Fühlertyp	Piezoelement	Dünnfilm
Genauigkeit	max. ±0,8% FS ±0,5% FS (typ.)	max. ±1% FS ±0,6% FS (typ.)

#### Druckmessbereich

Taktzeit 0...40 bar, -1...1 bar

100 ms

EMV	gemäß EN 61326
Schutzkategorie	2 gemäß EN 61010
Schutzart (ohne HMI)	IP67 gemäß EN 60529-2
Schutzart (mit HMI)	IP65 gemäß EN 60529-2
Prozessanschluss	G1/2" Außengewinde
Elektrischer Anschluß	4-poliger M12x1-Stecker, "A"

#### Schalter

Ausg., oberer Wert (min.)	V <sub>VERSORG</sub> - 2 V
Ausg., unterer Wert (max.)	GND plus 0,5 V
Antwortzeit	max. 300 ms

WARN-Ausg.-Spannung	passiv: V <sub>VERSORG</sub> - 2 V aktiv: ≤ 0,5 V
---------------------	--

#### Transmitter (analog) Ausgang

Strom (2-Leiter)	4...20 mA
Spannung/Strom (3-Leiter)	0/2...10 V, 0/4...20 mA
Spannungsvers. (2-Leiter)	18...35 Vdc
Spannungsvers. (3-Leiter)	18...35 Vdc, 24 Vac +10%/-20%, max. 50 mA
Stromausg. (max. Bürde)	(V <sub>VERSORG</sub> - 16 V) / 22 mA (max. Fehler ±0,25% FS)
Spann.-Ausgang (min. Last)	15 kΩ (max. Fehler ±0,25% FS)
Sprungantwort	ca. 200 ms

#### Messbereich, Kalibrierung und Langzeitdrift (innerhalb Temperaturkompensationsbereich von 0...80 °C)

	max.	typisch
Temp.-Einfluss auf Messb.	±0,3% FS / 10 K	±0,2% FS / 10 K
Temp.-Einfluss auf Kalib.	±0,3% FS / 10 K	±0,2% FS / 10 K
Langzeitdrift	±0,3% FS p.a.	±0,2% FS p.a.



## DCM SCHALTER MENÜNAVIGATION




Abb. 1. Menünavigation - Übersicht (DCM)

Geräte, die mit einem HMI-Kopf ausgestattet sind, vereinfachen die Konfiguration mit Hilfe der Drucktasten und einer Anzeige. Die am Rande angezeigten Begriffe und Symbole erleichtern die Navigation durchs Menü.

Das Menü lässt sich in folgende Bereiche aufteilen:

- STARTANZEIGE;
- DISPLAY-BEREICH (Informationsanzeige einschließlich des aktuellen Drucks, sowie verschiedener Einstellwerte. Editieren ist hier nicht möglich);
- CODE-BEREICH (Eingabe des vierstelligen CODEs, um in die nächste Ebene zu gelangen);
- PARAMETRISIERUNGSBEREICH (Änderung verschiedener Einstellwerte);
- PRÜFBEREICH (Überprüfung auf korrekte Eingabe und ggfs. Zurückstufung in den PARAMETRISIERUNGSBEREICH); und
- BESTÄTIGUNGSBEREICH (Nochmalige Bestätigung der Einstellwerte, bevor sie dauerhaft gespeichert werden).

### STARTANZEIGE

Binnen 10 Sekunden nach Einschalten des Geräts erscheint als erstes die STARTANZEIGE (siehe Abb. 2).



Abb. 2. Startanzeige

Danach geht es automatisch in den DISPLAYBEREICH.

### DISPLAYBEREICH

Im DISPLAYBEREICH können Sie den aktuellen Druck sowie diverse andere Einstellwerte sehen.




Abb. 3. DISPLAYBEREICH

### EINGABE DES ZUGANGSCODES

Um in den PARAMETRISIERUNGSBEREICH zu gelangen und dort Einstellwerte ändern zu können, müssen Sie sich zuerst mit der erforderlichen Autorisierung ausweisen. Dies geschieht durch Eingabe des vierstelligen ZUGANGSCODEs (Standardwert: 0000).




Abb. 4. Eingabe des ZUGANGSCODEs

## PARAMETRISIERUNGSBEREICH

Nach Eingabe des richtigen ZUGANGSCODE und Gelangen in den PARAMETRISIERUNGSBEREICH können Sie Einstellwerte ändern sowie das Gerät umkonfigurieren.

**HINWEIS:** Die aktuelle Einstellung (z.B. "Ja", "Nein", "Window-Wächter" usw.) ist an einem kleinen Punkt zu erkennen (siehe Abb. 5).




Abb. 5. Kennzeichnung der akt. Einstellung

## SET-PT. (SCHALTPUNKT)

In diesem Menüfenster können Sie den Schaltpunkt einstellen. Der Schaltwert ist der Druck, bei dem das Gerät schalten soll.

Die Werkseinstellung beträgt 60% von FS.

### FEHLERMELDUNG: "VALUE OUT OF RANGE"

Falls Sie einen Schaltwert gewählt haben, der außerhalb des zulässigen Druckmessbereichs oder inkorrekt ist, erscheint diese Fehlermeldung, worauf hin Sie einen richtigen Wert eingeben sollen.

## RESET-PT. (RÜCKSCHALTPUNKT)

In diesem Menüfenster können Sie den Rückschaltpunkt einstellen. Der Rückschaltpunkt ist der Druck, bei dem das Gerät zurückschalten soll.

Die Werkseinstellung beträgt 40% von FS.

### FEHLERMELDUNG: "VALUE OUT OF RANGE"

Falls Sie einen Rückschaltwert gewählt haben, der außerhalb des zulässigen Druckmessbereichs oder inkorrekt ist, erscheint diese Fehlermeldung, worauf hin Sie einen richtigen Wert eingeben sollen.

## OUTPUT (AUSGABE)

### MONITOR (ÜBERWACHUNGSMÖGLICHKEITEN)

Hier können Sie zwischen drei Überwachungsmöglichkeiten wählen: "min.", "max." und "window".

- Min.;
- Max.;
- Window;

Siehe Abb. 7 auf S. 19 für eine Erklärung der Bedeutungen der verschiedenen Einstellungen.

Die Werkseinstellung ist "Max."

## FUNCTION (FUNKTION)

Hier können Sie das gewünschte Verhalten des DCM Schalters wählen:

- N.O.: Schließer (d.h. bei Betätigung des Schalters schließt er); oder
- N.C.: Öffner (d.h. bei Betätigung des Schalters öffnet er).

Siehe Tabelle 2 sowie Abb. 7 auf S. 19 für mehr Info.

Die Werkseinstellung ist "N.O."

## AUTO ZERO

Die "auto zero"-Funktion ermöglicht es dem Anwender, das Gerät entsprechend den lokalen atmosphärischen Druckverhältnissen einzustellen sowie die Drift auszugleichen. Um diese Funktion richtig anzuwenden, sollte das Gerät am Einsatzort eingebaut und der Druckfühler dem örtlichen Umgebungsdruck ausgesetzt sein (d.h. 0 bar Relativdruck).

- "Yes": Das Gerät übernimmt den örtlichen Umgebungsdruck als seinen Nullwert.
- "No": Die Geräteeinstellung bleibt unverändert.

Die Werkseinstellung ist "No".

## SET ZERO (NULLABGLEICH)

Der Unterschied zwischen dem Druckwert, den Sie in diesem Menüfenster eingeben, und dem aktuell gemessenen Druck stellt den Offset (Nullabgleich) dar. Dieser Nullabgleich kann mit dem "reset zero"-Option (siehe unten) wieder auf Null gestellt werden.

Die Standardeinstellung ist der aktuell gemessene Druck (d.h. der Nullabgleich beträgt dann Null).

### FEHLERMELDUNG: "VALUE OUT OF RANGE"

Falls Sie einen "Nullabgleich" gewählt haben, der außerhalb des zulässigen Bereichs ( $\pm 25\%$  FS) liegt, erscheint diese Fehlermeldung. Geben Sie dann einen richtigen Wert ein.

## RESET ZERO

Hier können Sie den Nullwert wieder einstellen:

- "Yes": Der Nullabgleich wird auf "Null" gesetzt.
- "No": Die Geräteeinstellung bleibt unverändert.

Die Werkseinstellung ist "No".

## DROP-IN (EINSCHALTVERZÖGERUNG)

Hier können Sie die Einschaltverzögerung einstellen. Siehe Abb. 8.

Sie ist wählbar zwischen 0...99 Sekunden.

Die Werkseinstellung beträgt "0" Sekunden.

## DROP-OUT (AUSSCHALTVERZÖGERUNG)

Hier können Sie die Ausschaltverzögerung einstellen. Siehe Abb. 8.

Sie ist wählbar zwischen 0...99 Sekunden.

Die Werkseinstellung beträgt "0" Sekunden.

## PEAKS (SPITZENWERTE)

Hier können Sie die historischen Max.- und Min.Drücke sowie die Max.-Temperatur (historisch = gemessen seit Inbetriebnahme bzw. dem letzten Löschen der Spitzenwerte) sehen.

Falls erwünscht, können Sie zu "Clear" ("Löschen") vorgehen und "Yes" wählen; sämtliche gespeicherte Spitzenwerte werden dadurch gelöscht und die Aufzeichnung von Spitzenwerten wird wieder neu begonnen.

## DISPLAY

Hier können Sie verschiedene Anzeigemodi auswählen.

### UNIT (EINHEITEN)

Hier können Sie die Einheiten, in denen das Gerät den Druck anzeigt, wählen:

- bar: Der Druck wird in bar angezeigt.
- Pa: Der Druck wird in Pascal angezeigt.
- Psi: Der Druck wird in pounds / in<sup>2</sup> angezeigt.

Die Werkseinstellung ist "bar".

### LANGUAGE (SPRACHE)

Die unterstützte Menüsprache ist ENGLISCH.

### BACKLIGHT (HINTERGRUNDBELEUCHTUNG)

Hier können Sie die Hintergrundbeleuchtung einstellen:

- "Always": Die Hintergrundbeleuchtung bleibt immer EIN.
- "Demand": Die Hintergrundbeleuchtung geht an, sobald eine Taste betätigt wird und erlischt nach 25 Sek.
- "Never": Die Hintergrundbeleuchtung ist dauerhaft AUS.

Die Werkseinstellung ist "Never".

### REFRESH (AKTUALISIEREN)

Hier können Sie die Aktualisierungsrate (in Sekunden) des Displayinhalts einstellen.

Mögliche Werte sind 1...9 Sekunden.

Die Werkseinstellung beträgt "1" Sek.

### ROTATE (DREHEN)

Hier können Sie (zur besseren Lesbarkeit) die Ausrichtung des Displays dauerhaft um 0°, 90°, 180° oder 270° drehen.

Die Werkseinstellung ist "0" Grad (d.h. senkrechte Ausrichtung bei aufrechter Einbaulage).

### CONTRAST (KONTRAST)

Hier können Sie den Kontrast des Displays einstellen:

- "Min.": Der Kontrast wird auf den Mindestwert eingestellt;
- "Mean": Der Kontrast wird auf den Mittelwert eingestellt;
- "Max.": Der Kontrast wird auf den Höchstwert eingestellt.

Die Werkseinstellung ist "Mean".

### EXTRAS (ZUSATZFUNKTIONEN)

#### SIMUL. (SIMULATIONSMODUS)

Der Simulationsmodus ermöglicht es dem Anwender, die reibungslose Funktion des Geräts zu prüfen, ohne das System unter Druck zu setzen.

Nach Aufrufen des Simulationsmodus sind die Diagnostikfunktionen nicht wirksam, und das Gerät kann nicht in einer echten Sicherheitsanwendung eingesetzt werden.

Nach Verlassen des Simulationsmodus und Rückkehr in die normale Betriebsart kann das Gerät wieder in Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden.

- "Yes": Der Simulationsmodus wird aufgerufen.

- "No": Das Gerät bleibt in seiner normalen Betriebsart.

Die Werkseinstellung ist "No".

## VORSICHT

Nach Abschluß Ihres Tests im Simulationsmodus müssen Sie darauf achten, zu diesem Menüfenster zurückzukehren und die normale Betriebsart wieder zu aktivieren.

### SET CODE (CODE EINSTELLEN)

Hier können Sie den ZUGANGSCODE neu definieren. Nach Verlassen des PARAMETRISIERUNGSBEREICHES und Durchlauf durch den BESTÄTIGUNGSBEREICH wird der neue ZUGANGSCODE dann wirksam.

### RESET

Hier können Sie das Gerät wieder auf Werkseinstellung (d.h. Standardwerte) zurücksetzen:

- "Yes": Alle Werkseinstellungen werden wieder wirksam.
- "No": Die aktuellen Einstellungen werden beibehalten.

### PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG

Beim Versuch, den PARAMETRISIERUNGSBEREICH zu verlassen, wird das Gerät eine automatische Prüfung durchführen, um die Plausibilität der Einstellungen zu prüfen.

#### FEHLERQUELLE: "MIN. DISTANCE BETW. SET-PT. AND RESET-PT. IS 0.5% FS. PLEASE CORRECT PARAMS"

Die Differenz zwischen dem Schaltpunkt und dem Rückschaltpunkt wird geprüft. Falls die Distanz nicht groß genug ist (d.h. < 0,5% des FS), erscheint diese Fehlermeldung.

#### FEHLERQUELLE: "OFFSET MUST BE BETWEEN -25%FS & +25%FS. PLEASE CORRECT"

Der Offset wird ebenfalls geprüft. Falls der Offset nicht innerhalb 25% des FS ist, erscheint diese Fehlermeldung.


### BESTÄTIGUNGSBEREICH

Hier haben Sie die Gelegenheit, sämtliche Einstellungen (einschl. der Werte, die Sie geändert haben) nochmals Revue passieren zu lassen. Falls Sie irgendwelche Einstellungen ablehnen, gelangen Sie automatisch wieder in den PARAMETRISIERUNGSBEREICH. Falls Sie jedoch alle Einstellungen annehmen, werden sie dauerhaft gespeichert, und Sie gelangen automatisch zum DISPLAYBEREICH.

### WICHTIG

Sie sollten von der Richtigkeit aller Einstellungen überzeugt sein, die im BESTÄTIGUNGSBEREICH angezeigt werden. Nach Durchlauf des BESTÄTIGUNGSBEREICHES werden diese Einstellungen wirksam.

## BESCHREIBUNG DES AUSGANGS



**VERSORGUNGSSPANNUNG 18...35 VDC**

Abb. 6. Stiftbelegung des A-codierten M12-Steckers

**HINWEIS:** Das Gerät und sämtliche elektrisch verbundene Feldgeräte (z.B. Stellmotoren, Fühler usw.) müssen über Stift 3 mit einer gemeinsamen Masse versehen werden.

Die Anfangsbedingungen der Signalausgänge sind wie folgt:

Tabelle 1. DCM Signalausgänge nach Einschaltung

WARN (Stift 2)	STROMVERS.	AUSGANG (St. 4)
passiv	--	offen

**HINWEIS:** Der WARN-Ausgang (Stift 2) ist ein Nebenausgang zur Anzeige von Signalfehlern. Er lässt sich nicht zum Antrieb von hohen Lasten verwenden.

## DCM SCHALTVERHALTEN BEI ÜBERSTROM

Um eine Beschädigung der Geräteelektronik zu verhindern, misst das Gerät den Eingangsstrom (der in die Last einfließt). Falls der Strom, der vom Schaltausgang an die Last fließt, einen Wert von 250 mA überschreitet, wird die Last automatisch getrennt und der WARN-Ausgang auf < 0.5 V für 5 sec gestellt. Die Last wird dann wieder zugeschaltet (verbunden), der Strom neu gemessen, und der WARN-Ausgang auf die Spannungsversorgung gestellt. Falls der Strom immer noch höher als 250 mA ist, wird die Last getrennt und der WARN-Ausgang auf < 0.5 V... in eine Schleife gestellt.

Tabelle 2. DCM Funktionen und Definitionen

Definition	Funktion	Gleichung	"aktiv" =	"inaktiv" =
max. monitor	N.O.	1	geschl.	offen
max. monitor	N.C.	1	offen	geschlossen
min. monitor	N.O.	1	offen	geschlossen
min. monitor	N.C.	1	geschl.	offen
window monitor	N.O.	2	geschl.	offen
window monitor	N.C.	2	offen	geschlossen

### Gleichung 1 (min./max. monitor):

$$\text{aktiv} \quad x \geq \text{USP}$$

$$y_{n+1} = \text{inaktiv} \quad x \leq \text{LSP}$$

$$y_n \quad \text{sonst}$$

### Gleichung 2 (window monitor):

$$\text{aktiv} \quad \text{LSP} \leq x \leq \text{USP}$$

$$y_{n+1} = \text{inaktiv} \quad x \leq \text{LSP} \text{ minus } (0,5\% \times \text{FS})$$

$$y_{n+1} = \text{inaktiv} \quad x \geq \text{LSP} \text{ plus } (0,5\% \times \text{FS})$$

$$y_n \quad \text{sonst}$$

Wobei

$y_n$  den analogen Ausgangswert des vorigen Zyklus' darstellt,

$y_{n+1}$  den analogen Ausgangswert des jetzigen Zyklus' darstellt und

$x$  der aktuell gemessene Druck ist.





Abb. 7. DCM Ausgang (max./min./window-Wächter)

### N.O. MAX. MONITOR (OR N.C. MIN. MONITOR)



#### LEGEND:

T<sub>1</sub> less than drop-in time

T<sub>2</sub> greater than or equal to drop-in time

T<sub>3</sub> less than drop-out time

T<sub>4</sub> greater than or equal to drop-out time

Abb. 8. Verzögerungszeiten

## SN TRANSMITTER MENÜNAVIGATION




Abb. 9. Menünavigation - Übersicht (SN)

Geräte, die mit einem HMI-Kopf ausgestattet sind, vereinfachen die Konfiguration mit Hilfe der Drucktasten und einer Anzeige. Die am Rande angezeigten Begriffe und Symbole erleichtern die Navigation durchs Menü. Das Menü lässt sich in folgende Bereiche aufteilen:

- STARTANZEIGE;
- DISPLAY-BEREICH (Informationsanzeige einschl. des aktuellen Drucks, sowie versch. Einstellwerte. Editieren ist hier nicht möglich);
- CODE-BEREICH (Eingabe des vierstelligen CODEs, um in die nächste Ebene zu gelangen);
- PARAMETRISIERUNGSBEREICH (Änderung versch. Einstellwerte);
- PRÜFBEREICH (Überprüfung auf korrekte Eingabe und ggf. Zurückstufung in den PARAMETRISIERUNGSBEREICH); und
- BESTÄTIGUNGSBEREICH (Nochmalige Bestätigung der Einstellwerte, bevor sie dauerhaft gespeichert werden).

### STARTANZEIGE

Binnen 10 Sekunden nach Einschalten des Geräts erscheint als erstes die STARTANZEIGE (siehe Abb. 10).



Abb. 10. Startanzeige

Danach geht es automatisch in den DISPLAYBEREICH.

### DISPLAYBEREICH

Im DISPLAYBEREICH können Sie den aktuellen Druck sowie diverse andere Einstellwerte sehen.




Abb. 11. DISPLAYBEREICH (Beispiel: SN 2-Leiter)




Abb. 12. DISPLAYBEREICH (Beispiel: SN 3-Leiter)

### EINGABE DES ZUGANGSCODES

Um in den PARAMETRISIERUNGSBEREICH zu gelangen und dort Einstellwerte ändern zu können, müssen Sie sich zuerst mit der erforderlichen Autorisierung ausweisen. Dies geschieht durch Eingabe des vierstelligen ZUGANGSCODEs (Standardwert: 0000).




Abb. 13. Eingabe des ZUGANGSCODES

## PARAMETRISIERUNGSBEREICH

Nach Eingabe des richtigen ZUGANGSCODE und Gelangen in den PARAMETRISIERUNGSBEREICH können Sie Einstellwerte ändern sowie das Gerät umkonfigurieren.

**HINWEIS:** Die aktuelle Einstellung (z.B. "Ja", "Nein", "4...20 mA" usw.) ist an einem kleinen Punkt zu erkennen (siehe Abb. 14).




Abb. 14. Kennzeichnung der akt. Einstellung

## START-PT. (STARTPUNKT)

In dieser Anzeige können Sie den Startpunkt einstellen. Der Startwert ist der Druck, bei dem das Gerät anfangen soll, einen analogen Ausgang zu liefern.

Die Werkseinstellung ist "0".

### FEHLERMELDUNG: "VALUE OUT OF RANGE"

Falls Sie einen Startwert gewählt haben, der außerhalb des zulässigen Druckmessbereichs oder inkorrekt ist, erscheint diese Fehlermeldung, worauf hin Sie einen richtigen Wert eingeben sollen.

## END-PT. (ENDPUNKT)

In dieser Anzeige können Sie den Endpunkt einstellen. Der Endpunkt ist der Druck, bei dem das Gerät kein analoges Ausgangssignal mehr liefern soll.

Die Werkseinstellung beträgt 100% von FS.

### FEHLERMELDUNG: "VALUE OUT OF RANGE"

Falls Sie einen Endwert gewählt haben, der außerhalb des zulässigen Druckmessbereichs oder inkorrekt ist, erscheint diese Fehlermeldung, worauf hin Sie einen richtigen Wert eingeben sollen.

## OUTPUT (AUSGANG)

### MODE (MODUS)

Hier können Sie zwischen vier verschiedenen Betriebsmodi wählen:

- 0...10V: Spannungsbereich = auf 0...10 V;
- 0...20mA: Strombereich = 0...20 mA;
- 2...10V: Spannungsbereich = 2...10 V;
- 4...20mA: Strombereich = 4...20 mA (Werkseinstellung).

**HINWEIS:** Der SN 2-Leiter Transmitter unterstützt nur den "4...20 mA" Modus. Dies kann jedoch in "20...4 mA" invertiert werden siehe Abschnitt "Function (Funktion)" unten).

## FUNCTION (FUNKTION)

Hier können Sie die Gerätefunktion invertieren (siehe auch Abb. 15):

- "Non-invert.": der Modus (Strom- bzw. Spannungsbereich) wird auf 0/4...20 mA bzw. 0/2...10 V eingestellt (Werkseinstellung);
- "Inverted": der Modus (Strom- bzw. Spannungsbereich) wird auf 20...0/4 mA bzw. 10...0/2 V eingestellt.

Die Werkseinstellung ist "non-invert."




Abb. 15. SN Transmitter Ausgang (normal/inverted)

## AUTO ZERO

Die "auto zero"-Funktion ermöglicht es dem Anwender, das Gerät entsprechend den lokalen atmosphärischen Druckverhältnissen einzustellen sowie den Drift auszugleichen. Um diese Funktion richtig anzuwenden, sollte das Gerät am Einsatzort eingebaut und der Druckfühler den örtlichen Umgebungsdruck ausgesetzt sein (d.h. 0 bar Relativdruck).

- "Yes": Das Gerät übernimmt den örtlichen Umgebungsdruck als seinen Nullwert.
- "No": Die Geräteeinstellung bleibt unverändert.

Die Werkseinstellung ist "No".

## SET ZERO (NULLABGLEICH)

Der Unterschied zwischen dem Druckwert, den Sie in diesem Menüfenster eingeben, und dem aktuell gemessenen Druck stellt den Offset (Nullabgleich) dar. Dieser Nullabgleich kann mit dem "reset zero"-Option (siehe unten) wieder auf Null gestellt werden.

Die Standardeinstellung ist der aktuell gemessene Druck (d.h. der Nullabgleich beträgt dann Null).

### FEHLERMELDUNG: "VALUE OUT OF RANGE"

Falls Sie einen "Nullabgleich" gewählt haben, der außerhalb des zulässigen Bereichs ( $\pm 25\%$  FS) liegt, erscheint diese Fehlermeldung, worauf hin Sie einen richtigen Wert eingeben sollen.

## RESET ZERO

Hier können Sie den Nullwert wieder einstellen:

- "Yes": Der Nullabgleich wird auf "Null" gesetzt.
- "No": Die Geräteeinstellung bleibt unverändert.

Die Werkseinstellung ist "No".

**ATT. FILTER (DÄMPFUNG)**

Hier können Sie den ausgegebenen Anteil der Spitze dämpfen. Mögliche Werte sind 0...99%. Die Werkseinstellung ist "10" Prozent.

Die Formel zur Berechnung der Dämpfung lautet wie folgt:

$$y_n = \left(1 - \frac{\text{Dämpfung}}{100}\right)x_n + \frac{\text{Dämpfung}}{100}y_{n-1}$$

Wobei

- $y_n$  den analogen Ausgangswert darstellt,
- $x_n$  den gemessenen, abgeglichenen Druck des jetzigen Zyklus'
- $y_{n-1}$  den analogen Ausgangswert des vorigen Zyklus' darstellt.

**PEAKS (SPITZENWERTE)**

Hier können Sie die historischen Maximal- und Minimaldrücke sehen sowie die Maximaltemperatur (historisch = gemessen seit Inbetriebnahme bzw. seit dem letzten Löschen der Spitzenwerte).

Falls erwünscht, können Sie zu "Clear" ("Löschen") vorgehen und "Yes" wählen; sämtliche gespeicherte Spitzenwerte werden dadurch gelöscht und die Aufzeichnung von Spitzenwerten wird wieder initiiert.

**DISPLAY**

Hier können Sie verschiedene Anzeigemodi auswählen.

**UNIT (EINHEITEN)**

Hier können Sie die Einheiten, in denen das Gerät den Druck anzeigt, wählen:

- bar: Der Druck wird in bar angezeigt.
- Pa: Der Druck wird in Pascal angezeigt.
- Psi: Der Druck wird in pounds / in<sup>2</sup> angezeigt.

Die Werkseinstellung ist "bar".

**LANGUAGE (SPRACHE)**

Die unterstützte Menüsprache ist ENGLISCH.

**BACKLIGHT (HINTERGRUNDBELEUCHTUNG)**

Hier können Sie die Hintergrundbeleuchtung einstellen:

- "Always": Die Hintergrundbeleuchtung bleibt immer EIN.
- "Demand": Die Hintergrundbeleuchtung geht an, sobald eine Taste betätigt wird und erlischt nach 25 Sek.
- "Never": Die Hintergrundbeleuchtung ist dauerhaft AUS.

Die Werkseinstellung ist "Never".

**HINWEIS:** Die einzige Hintergrundbeleuchtungsoption, die beim SN 2-Leiter Transmitter unterstützt wird, ist "Never".

**REFRESH (AKTUALISIEREN)**

Hier können Sie die Aktualisierungsrate (in Sekunden) des Displayinhalts einstellen.

Mögliche Werte sind 1...9 Sekunden.

Die Werkseinstellung beträgt "1" Sek.

**ROTATE (DREHEN)**

Hier können Sie (zur besseren Lesbarkeit) die Ausrichtung des Displays dauerhaft um 0°, 90°, 180° oder 270° drehen.

Die Werkseinstellung ist "0" Grad (d.h. senkrechte Ausrichtung bei aufrechter Einbaulage).

**CONTRAST (KONTRAST)**

Hier können Sie den Kontrast des Displays einstellen:

- "Min.": Der Kontrast wird auf den Mindestwert eingestellt;
- "Mean": Der Kontrast wird auf den Mittelwert eingestellt;
- "Max.": Der Kontrast wird auf den Höchstwert eingestellt.

Die Werkseinstellung ist "Mean".

**EXTRAS (ZUSATZFUNKTIONEN)****SIMUL. (SIMULATIONSMODUS)**

Der Simulationsmodus ermöglicht es dem Anwender, die reibungslose Funktion des Geräts zu prüfen, ohne das System unter Druck zu setzen.

Nach Aufrufen des Simulationsmodus sind die Diagnostikfunktionen nicht wirksam, und das Gerät kann nicht in einer echten Sicherheitsanwendung eingesetzt werden.

Nach Verlassen des Simulationsmodus und Rückkehr in die normale Betriebsart kann das Gerät wieder in Sicherheitsanwendungen eingesetzt werden.

- "Yes": Der Simulationsmodus wird aufgerufen.
- "No": Das Gerät bleibt in seiner normalen Betriebsart.

Die Werkseinstellung ist "No".

 **VORSICHT**

Nach Abschluß Ihres Tests im Simulationsmodus müssen Sie darauf achten, zu diesem Menüfenster zurückzukehren und die normale Betriebsart wieder zu aktivieren.

**SET CODE (CODE EINSTELLEN)**

Hier können Sie den ZUGANGSCODE neu definieren. Nach Verlassen des PARAMETRISIERUNGSBEREICHES und Durchlauf durch den BESTÄTIGUNGSBEREICH wird der neue ZUGANGSCODE dann wirksam.

**RESET**

Hier können Sie das Gerät wieder auf Werkseinstellung (d.h. Standardwerte) zurücksetzen:

- "Yes": Alle Werkseinstellungen werden wieder wirksam.
- "No": Die aktuellen Einstellungen werden beibehalten.

**PLAUSIBILITÄTSPRÜFUNG**

Beim Versuch, den PARAMETRISIERUNGSBEREICH zu verlassen, wird das Gerät eine automatische Prüfung durchführen, um die Plausibilität der Einstellungen zu prüfen.

**FEHLERMELDUNG: "MIN. DISTANCE BETW. START-PT. AND END-PT. IS 50% FS. PLEASE CORRECT PARAMS"**

Die Differenz zwischen dem Startpunkt und dem Endpunkt wird geprüft. Falls die Distanz nicht groß genug ist (d.h. weniger als 50% des FS), erscheint diese Fehlermeldung.

**FEHLERMELDUNG: "OFFSET MUST BE BETWEEN -25%FS & +25%FS. PLEASE CORRECT"**

Der Offset wird ebenfalls geprüft. Falls der Offset nicht innerhalb 25% des FS ist, erscheint diese Fehlermeldung.

## BESTÄTIGUNGSBEREICH

Hier haben Sie die Gelegenheit, sämtliche Geräte-einstellungen (einschl. der Werte, die Sie geändert haben) nochmals Revue passieren zu lassen. Falls Sie irgendwelche Einstellungen ablehnen, gelangen Sie automatisch wieder in den PARAMETRISIERUNGSBEREICH. Falls Sie jedoch alle Einstellungen annehmen, werden sie dauerhaft gespeichert, und Sie gelangen automatisch zum DISPLAYBEREICH.

### WICHTIG

Sie sollten von der Richtigkeit aller Einstellungen überzeugt sein, die im BESTÄTIGUNGSBEREICH angezeigt werden. Nach Durchlauf des BESTÄTIGUNGSBEREICHES werden alle dieser Einstellungen.

## BESCHREIBUNG DES AUSGANGS




Abb. 16. Stiftbelegung des A-codierten M12-Steckers

**HINWEIS:** Das Gerät und sämtliche elektrisch angeschlossene Feldgeräte (z.B. Stellmotoren, Fühler usw.) müssen über Stift 3 mit einer gemeinsamen Masse versehen werden.

Die Anfangsbedingungen der Signalausgänge des Geräts sind wie folgt:

Tabelle 3. SN Transmitter Signalausgang unter Strom

Gerät	Ausgangs-signal-bereich	WARN	Stromver-sorgung	Ausgang (Stift 4)
2-Leiter	4...20 mA	n/a	< 3,6 mA	n/a
3-Leiter	4...20 mA	passiv	--	0 mA
	2...10 V	passiv	--	2 V
	0...20 mA	passiv	--	0 mA
	0...10 V	passiv	--	0 V

Die Ausgangsgrenzen der Geräteausgänge bei Über- und Unterdruck sind wie folgt:

Tabelle 4. SN Transmitter Ausgangsgrenzen bei Über- und Unterdruck

Gerät	Ausgangs-signal-bereich	min. Ausgangs-grenze	max. Ausgangs-grenze
2-Leiter	4...20 mA	3.8 mA	20.5 mA
	4...20 mA	3.8 mA	20.5 mA
3-Leiter	2...10 V	1.8 V	10.5 V
	0...20 mA	0 mA	20.5 mA
	0...10 V	0 V	10.5 V

Tabelle 5. SN Transmitter Parameter

Parameter	Beschreibung	Bereich
Analog Start	Druck, der der Obergrenze des Ausgangsbereichs zugeordnet wird	Mindestdruck (Endpunkt minus 50%FS)
Analog Ende	Druck, der der Untergrenze des Ausgangsbereichs zugeordnet wird	Höchstdruck (Startpunkt plus 50%FS)
Offset	Vom Anwender einstellbarer Offset zum Ausgleich lokaler Druckbedingungen sowie Drift	±25%FS
Definition	Wahl des Ausgangssignals	0...20 mA, 4...20 mA 0...10 V, 2...10 V
Funktion	Auswählen von normalen / invertierten Ausgangscharakteristika	nicht-invertiert, invertiert
Dämpfung	Gewichtung (in %) durch das Dämpfungsfilter des im vorigen Zyklus gemessenen Drucks	0,95

## **ANMERKUNGEN GEM. EN 61010-1 VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE MONTAGE**

Das Gerät ist nicht zur Montage in Ex-Bereichen geeignet.  
Das Gerät darf nur innerhalb der angegebenen technischen Spezifikationen betrieben werden.

## **ANSCHLUSS**

Im Falle von fest montierten Geräten muß folgende Voraussetzung erfüllt sein:

Mindestquerschnitt der Verkabelung: 0,75 mm<sup>2</sup>

## **STROMAUSFALL**

Im Falle eines Stromausfalls schaltet sich das Gerät aus. Nach Wiederherstellung der Stromversorgung geht das Gerät nach einer kurzen Reinitialisierungszeit (2-3 Sek.) wieder in Betrieb. Da der Speicher in einem EPROM gesichert ist, ist keine Neuparametrisierung erforderlich.

## **REINIGUNGSMITTEL**

Alle handelsüblichen Reinigungsmittel, die für die Nahrungsmittelindustrie sowie für Edelstahl 1.4571 zugelassen sind, sind erlaubt.

## **UNSACHGEMÄÙE VERWENDUNG**

Der Einbau bzw. Betrieb dieses Geräts unter Mißachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu einer Beschädigung des Geräts bzw. zu einem Fehlbetrieb und zu einer Verletzungsgefahr führen.

## **NEUKALIBRIERUNG**

Eine Neukalibrierung im Felde ist nicht vorgesehen. Das Gerät enthält keine Teile, die im Feld repariert werden können. Zur Neukalibrierung oder Reparatur bitte FEMA kontaktieren.

## **SICHERHEITSFUNKTION (NUR BEI D.C.-VERSORGUNG) SN TRANSMITTER**

Die Sicherheitsfunktion der wechselstrom-angetriebenen Geräte besteht darin, Drücke zu messen. Sie gilt für 2-Leiter-(4...20 mA) sowie 3-Leitermodelle (0/4...20 mA und 0/2...10 V mit WARN-Ausgang) und gewährleistet eine Genauigkeit von 5% des Meßwerts innerhalb dieses Bereichs.

Die Sicherheitsfunktion stellt sicher, daß schlimmstenfalls die Diagnostikfunktion innerhalb von 45 Sekunden antwortet.

Der Transmitterausgang wird gemäß Abb. 15 auf S. 21 aktualisiert. Die X-Achse der Charakteristik zeigt den gemessenen Druck nach Berücksichtigung des Druckabgleichs und des Dämpfungsfilters. Die Y-Achse zeigt den im definierten Bereich generierten Ausgang (siehe Abb. 15 auf S. 21 sowie Tabelle 5 auf S. 23).

## **DCM SCHALTER**

Die Sicherheitsfunktion der wechselstrom-angetriebenen Geräte besteht darin, Drücke zu messen. Je nach dem, wie das Gerät eingestellt ist, lässt es sich mit einer Genauigkeit von 5% als Max.-, Min.- oder Window-Wächter (Schalterausgang und WARN-Ausgang) betreiben.

Wenn die Voraussetzungen für den Zustand "offen" vorliegen, ist der Schalterausgang im Zustand "offen" (siehe Tabelle 7).

## **FEHLERZUSTÄNDE**

Während das Gerät in Betrieb ist, gewährleistet es eine kontinuierliche Überwachung. Die Diagnostikfunktion erkennt Fehler in der Anwendung (z.B. wenn der gewünschte Ausgang nicht erreicht wird), in der Elektronik (z.B. bei Falschverdrahtung oder defekten Stromkreisen) sowie Sensorfehler und Software-Laufzeitfehler.

Im Fehlerfall wird binnen 45 Sekunden der Fehler auf dem Signalausgang bzw. WARN-Ausgang angezeigt. Die Hintergrundbeleuchtung wird ROT, bis der Fehler behoben ist.

Es gibt zwei Fehlerarten: behebbare und nichtbehebbare Fehler.

## **BEHEBBARE FEHLER**

Behebbare Fehler lassen sich durch einen Software-Reset beseitigen.

Nachdem der Fehler erkannt worden ist, wird er für 5 Sekunden am Signalausgang bzw. WARN-Ausgang gemeldet. Danach führt das Gerät einen automatischen Software-Reset durch (d.h. der Signalausgang kehrt in den Startzustand zurück und das Gerät wird re-initialisiert). Das Gerät kehrt dann in den Normalbetrieb zurück.

## **NICHTBEHEBBARE FEHLER**

Falls (nach einem automatischen Software-Reset) der Fehler immer noch erkannt wird oder falls er innerhalb der nächsten 10 Minuten wieder auftritt, wird der Fehler als "nichtbehebbar" neu eingestuft. Das bedeutet, daß der Fehler ohne Eingriff des Anwenders nicht behoben werden kann. Falls jedoch der Fehler binnen 10 Minuten nicht wieder auftritt, wird das Gerät in den Normalbetrieb zurückkehren.

Nichtbehebbare Fehler lassen sich nur mittels eines Hardware-Resets beheben. Einen Hardware-Reset erreicht man, in dem man das Gerät für mindestens 10 Sekunden von der Stromversorgung trennt.

## **BESEITIGUNG NICHTBEHEBARER FEHLER**

Wenn ein nichtbehebbarer Fehler angezeigt wird, können Sie versuchen, durch Trennung der Stromversorgung und Be seitigung der Fehlerquellen (z.B. Falschverdrahtung, Über temperatur, Überdruck) das Problem zu beheben.

Einen Hardware-Reset erreicht man, in dem man das Gerät für mindestens 10 Sekunden von der Stromversorgung trennt.

**HINWEIS:** Bei dauerhaften Fehlern kontaktieren Sie FEMA.

## AUSGANGLEVELS UND -VERHALTEN

### SN TRANSMITTER 2-LEITER-MODELL

Beim 2-Leiter-Modell werden Fehler über das Stromkreis-signal angezeigt.

### 3-LEITER-MODELL

**HINWEIS:** Falls die Analogsignalbereiche 0...10 V oder 0...20 mA verwendet werden, muß der WARN-Ausgang auch verwendet werden. Die empfohlene Ausgangseinstellung in PLT-Anwendungen sind: 2...10 V oder 4...20 mA (dann ist die Verwendung des WARN-Ausgangs zwar nicht vorgeschrieben, aber nach wie vor empfehlenswert).

Das 3-Leiter-Modell signalisiert einen Fehler über den Signal-ausgang (Stift 4) und den WARN-Ausgang (Stift 2).

Falls (z.B. wegen Falschverdrahtung oder defekter Elektronik) der Signalausgang den gewünschten "hohen" Fehlerzustand nicht erreichen kann, wird er automatisch in den "niedrigen" Fehlerzustand fallen.

Tabelle 6. SN Transmitter Fehlermeldung

Modell	Aus-gangs-signal Bereich	Fehlermeldung		WARN-Ausg. (St. 2)
		primärer ("hoher") Fehler-zustand	sekundärer ("niedriger") Fehler-zustand	
2-Leiter	4...20 mA	loop current > 21 mA	loop current < 3,6 mA	HINW. 1
3- Leiter	0...20 mA	Ausgang > 21 mA	Ausgang = 0 mA HINWEIS 2	< 0,5 V
	4...20 mA	Ausgang > 21 mA	Ausgang < 3,6 mA	< 0,5 V
	0...10 V	Ausgang > 11 V	Ausgang = 0 V HINWEIS 2	< 0,5 V
	2...10 V	Ausgang > 11 V	Ausgang < 1,5 V	< 0,5 V

HINWEIS 1: Der 2-Leiter-Transmitter besitzt keinen WARN-Ausgang.  
HINWEIS 2: Dies ist ein gültiges Signal; daher ist die Verwendung des WARN-Ausgangs vorgeschrieben.

## DCM SCHALTER

Tabelle 7. DCM Schalter Fehlermeldung

Modell	Aus-gangs-signal Bereich	Fehlermeldung		WARN-Ausg. (St. 2)
		primärer ("hoher") Fehler-zustand	sekundärer ("niedriger") Fehler-zustand	
Schalter	offen / geschl.	offen	offen*	< 0,5 V

\*Es ist erforderlich, den WARN-Ausgang zu verwenden (u.zw. um "blocked closed output transistor error" abzudecken).

## IEC 61508 – FUNKTIONALE SICHERHEIT ALLGEMEIN

### ⚠️ VORSICHT

Nur der SN 2 Draht Messumformer kann in Sicherheits-anwendungen SIL 2 nach IEC 61508 eingesetzt werden.

Wenn Sie das Gerät in einer Sicherheitsanwendung ein-setzen wollen, lesen Sie den Handbuchteil „IEC 61508 – Funktionale Sicherheit“.

Dieser Teil der Bedienungsanleitung enthält Informationen, die Sie unbedingt beachten müssen, wenn Sie das Gerät in einer Sicherheitsanwendung einsetzen wollen.

### ⚠️ VORSICHT

Lesen Sie diesen Teil der Bedienungsanleitung sorgfältig. Wenn Sie Fragen zum Thema Funktionale Sicherheit oder diesem Text haben, kontaktieren Sie Ihren Vertriebsingenieur oder das FEMA Produktmanagement.

## DEFINITIONEN

In diesem Teil des Handbuchs werden allgemeine Begriffe erklärt, die im folgenden verwendet werden.

## SICHERHEITSANWENDUNG / -SYSTEM

Die Aufgabe des Sicherheitssystems ist, eine Anlage in ihrem sicheren Betriebszustand zu halten. Gewöhnlich besteht ein Sicherheitssystem aus einer kompletten Kette aus Sensor, Prozessleitsystem und Aktuator, z.B. ein Tank, der durch einen Druckmessumformer mit angebundenem Prozess-leitsystem und Ventil überwacht wird.

## SICHERHEITSFUNKTION

Die Gerätefunktion, die dazu dient, das System in einen definierten sicheren Zustand zu bringen oder es dort zu halten.

## GEFÄHRLICHER FEHLER

Als Folge eines solchen Fehlers begibt sich die Sicherheits-anwendung in einen gefährlichen Zustand oder funktioniert nicht mehr.

## SAFETY INTEGRITY LEVELS (SIL)

Die IEC 61508 definiert vier "Safety Integrity Level", be-ginnend beim niedrigsten (SIL 1) und endend beim höchsten (SIL 4). Der erreichbare SIL wird durch drei Kenngrößen bestimmt:

1. PFD AVG = Durchschnittlich gefährliche Versagenswahrscheinlichkeit bei Anforderung
2. HFT = Hardware Fehler Toleranz
3. SFF = Wahrscheinlichkeitsanteil sicherheitsgerichteter Fehler

Für eine detaillierte Beschreibung dieser Begriffe siehe IEC61508.

**Tabelle 8. SIL und PFD avg**

SIL	PFD avg
4	$\geq 10^{-5} < 10^{-4}$
3	$\geq 10^{-4} < 10^{-3}$
2	$\geq 10^{-3} < 10^{-2}$
1	$\geq 10^{-2} < 10^{-1}$

Da die angegebenen Werte für die komplette Prozesskette einer Sicherheitsanwendung gelten, wird der Gesamtwert auf die einzelnen Komponenten der Sicherheitsanwendung aufgeteilt.

**Tabelle 9. PFD avg Teil pro Komponente**

Komponente Sicherheitsanwendung	PFD avg Teil
Sensor	35%
Prozesseleitsystem	15%
Aktuator	50%

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Beziehung zwischen SFF und HFT (IEC 61511, chapter 11.4.4):

**Tabelle 10. SFF und HFT**

SFF	HFT		
	0	1(0)	2(1)
< 60%	Not allowed	SIL 1	SIL 2
60 to 90%	SIL 1	SIL 2	SIL 3
90 to 99%	SIL 2	SIL 3	SIL 4
> 99%	SIL 3	SIL 4	SIL 4

Der SMART SN 2 Draht Messumformer ist ein Typ B Subsystem nach IEC 61508, Teil 2. Deshalb kann das Gerät in SIL 2 Anwendungen mit der HFT von 0 eingesetzt werden. Die exakten Kennzahlen für den SMART SN 2 Draht Transmitter werden auf der nächsten Seite angegeben

## EINSATZBEREICH

Der Transmitter muß in Einsatzbedingungen betrieben werden, die in dieser Bedienungsanleitung spezifiziert sind. Die Lebensdauer des Sensors hängt vom Korrosionspotential des verwendeten Mediums ab.

Der Sensor darf nicht mit Medien betrieben werden, welche einen korrosiven Einfluss auf den verwendeten Sensorwerkstoff haben.

Die verwendeten Sensoren erlauben 10 Millionen Lastwechsel in den zugelassen Spezifikationsgrenzen. Dieser Wert gilt für eine maximale Lastwechselfrequenz von 15 Hz.

## **! VORSICHT**

Verwenden sie das Gerät nur in Kombination mit Messmedien, die kompatibel mit dem Sensormaterial Stahl 1.4571 sind.

## **! VORSICHT**

Um zu gewährleisten, daß die Sicherheitsfunktion erhalten bleibt, darf der Sensor nur in den folgenden temperatur-kompensierten Bereichen betrieben werden:

**Umgebungstemperatur:** 0...70°C

**Mediumstemperatur:** 0...70°C

## **! VORSICHT**

Sie dürfen das Gerät auf keinen Fall im Simulationsmodus betreiben, wenn Sie es in einer Sicherheitsanwendung verwenden.

## SICHERHEITSFUNKTION

Die Sicherheitsfunktion des Geräts ist die Druckmessung. Die Sicherheitsfunktion garantiert eine Genauigkeit von +/- 5% des aktuellen Messwerts im Signalbereich 4...20 mA.

Durch die Sicherheitsfunktion wird garantiert, daß die Selbstdiagnosefunktion im ungünstigsten Fall nach 45 Sekunden reagiert, wenn ein detektierbarer Fehler auftritt.

Der Transmitterausgang wird gemäß Abb. 15 auf S. 21 aktualisiert. Die X-Achse der Charakteristik zeigt den gemessenen Druck nach Berücksichtigung des Druckabgleichs und des Dämpfungsfilters. Die Y-Achse zeigt den im definierten Bereich generierten Ausgang (siehe Abb. 15 auf S. 21 sowie Tabelle 5 auf S. 23).

## EINSCHALTVERHALTEN

Während der Geräteinitialisierung (die ersten Sekunden in Betrieb) gibt das Gerät einen „niedrigen Fehlerzustand“ aus, wie in Tabelle 6 auf Seite 26 beschrieben.

## AUSGANGSVERHALTEN

Das Verhalten des 2-Draht Signalausgangs ist im Kapitel „Selbstdiagnosefunktionen“ beschrieben. Das Gerät verhält sich im Fehlerfall wie in Tabelle 6 auf Seite 26 beschrieben.

## ANDERE INFORMATIONEN

Die MTTR ist 8 Stunden.

## ÄNDERUNG VON GERÄTEPARAMETERN BEI DISPLAYVERSIONEN

Es ist möglich, Geräteeinstellungen bei Displayversionen in der Parametrierungsebene zu ändern, wie im entsprechenden Handbuchkapitel beschrieben.

Wenn das Gerät in einer Sicherheitsfunktion eingesetzt wird, ist es sehr empfehlenswert, den werksseitig voreingestellten Zugangscode von „0000“ auf einen anderen Wert einzustellen. Dadurch wird eine zufällige ungewollte Umparametrierung vermieden.

## **⚠ VORSICHT**

Während das Gerät in einer Sicherheitsanwendung verwendet wird, dürfen Sie keinesfalls Geräteeinstellungen über das Display ändern. Bevor Sie Geräteeinstellungen ändern, stellen Sie sicher, daß die Sicherheitsanwendung im sicheren Zustand ist und den SMART SN 2 Draht Transmitter nicht benötigt, um im sicheren Zustand zu sein. Prüfen Sie nach Änderung der Geräteeinstellungen die komplette Sicherheitsanwendung wie im Abschnitt „**WARTUNG**“ beschrieben wird.

## **WARTUNG**

Der Transmitter sollte regelmässig überprüft werden. Das empfohlene Wartungsintervall ist ein Jahr. Überprüfen Sie Abb. 17, wenn Sie ein längeres Prüfintervall wählen.

## **⚠ VORSICHT**

Während Sie den Transmitter überprüfen darf er nicht Teil einer Sicherheitsfunktion sein! Sollte das Gerät während des Tests ausfallen, müssen vor dem Test Vorkehrungen getroffen worden sein, daß das Sicherheitssystem auf andere Weise in einem sicheren Zustand gerät.

1. Test der Gerätegenauigkeit (Nullpunkt und Spanne).
2. Simulation von Stromausgangswerten (nur HMI Version).
3. Gerät mit Druck beaufschlagen und den Ausgangswert auf Genauigkeit überprüfen.
4. Die Fehler-Funktion (22 mA Ausgangsstrom) kann getestet werden, indem Sie einen Verdrahtungsfehler simulieren und Stift 2 des Geräts mit Stift 3 (L-) kurzschließen.

## TESTINTERVALL UND PFD AVG




Abb. 17. Testintervalle und PFD avg

## KENNZAHLEN

Tabelle 11. Kennzahlen

Topologie	1oo1
Gerät	SMART SN 2 Draht
Gerätekasse nach IEC 61508	B
MTTR	8 h
SIL	SIL 2
Betriebsart	Low demand
HFT	0
SFF	92%
PFD avg (Tproof = 1 Jahr)	$1,32 \times 10^{-4}$
PFD avg (Tproof = 5 Jahre)	$6,61 \times 10^{-4}$
PFD avg (Tproof = 10 Jahre)	$1,32 \times 10^{-3}$
$\lambda_{du}$	30 FIT
$\lambda_{dd}$	237 FIT
$\lambda_{su}$	129 FIT
$\lambda_{sd}$	0 FIT
$\lambda_{\text{safety function}}$	396 FIT
$\lambda_{\text{complete device}}$	552 FIT
MTBF (nach SN29500)	242 Jahre

**HINWEIS:** Die gelisteten Fehlerraten gelten für die typischen Einsatzbedingungen im industriellen Bereich, wie beschrieben in der IEC60654-1 class C (Gerät geschützt vor direkten Witterungseinflüssen) und einer mittleren Durchschnittstemperatur von 40°C, gemessen über einen längeren Zeitraum. Für eine höhere Durchschnittstemperatur von 60°C müssen die Fehlerraten mit dem Faktor 2,5 (basierend auf Erfahrungswerten) multipliziert werden.

## SIL KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Die SIL Konformitätserklärung des Geräts erhalten Sie auf Nachfrage vom FEMA Vertrieb.

Ein kompletter FMEDA report und ein Entwicklungsassessment sind ebenfalls auf Nachfrage erhältlich.

## FEHLERMELDUNGEN

Tabelle 12 führt sämtliche Fehlermeldungen, die in der Anzeige erscheinen können.

**Tabelle 12. SN Transmitter / DCM Schalter Fehlermeldungen**

Anzeige	Beschreibung / Ursache	behebbar (B) / nichtbehebbar (NB)	Abhilfe
0	Kein Fehler.	--	Keine Aktion erforderlich.
1	Elektronikdefekt.	B/NB	Falls nichtbehebbar: FEMA kontaktieren.
4	Elektronikdefekt oder Sensordefekt.	B/NB	Falls nichtbehebbar: FEMA kontaktieren.
5	Elektronikdefekt oder Sensordefekt.	B/NB	Verdrahtung prüfen (Strommeßgerät am Stromausgang? Spannungsmeßgerät am Spannungsausgang?) Festgestellte Fehler beseitigen und wie oben beschrieben Hardware-Reset durchführen. Falls nichtbehebbar: FEMA kontaktieren.
6	Speicherprüfung fehlgeschlagen.	B/NB	Wie oben beschrieben Hardware-Reset durchführen. FEMA kontaktieren.
7	Programmlauffehler.	B/NB	Falls nichtbehebbar: FEMA kontaktieren.
8	Umgebung zu heiß oder Elektronikdefekt.	NB	Übertemperaturbedingungen beseitigen. Wie oben beschrieben Hardware-Reset durchführen. FEMA kontaktieren.
10	Elektronikdefekt.	NB	FEMA kontaktieren.
11	Elektronikdefekt oder SW-Defekt.	NB	FEMA kontaktieren.
12	SW-Defekt.	B/NB	Falls nichtbehebbar: FEMA kontaktieren.
13	Druck übersteigt Überdruck und sich daraus ergebender Sensordefekt.	NB	Überdruckbedingungen beseitigen. Wie oben beschrieben Hardware-Reset durchführen. FEMA kontaktieren.
15	Speicherprüfung fehlgeschlagen.	B/NB	Wie oben beschrieben Hardware-Reset durchführen. FEMA kontaktieren.
16	Elektronikdefekt	B/NB	Falls nichtbehebbar: FEMA kontaktieren.
17	Beschädigte Applikationsdaten.	B/NB	Wie oben beschrieben Hardware-Reset durchführen. FEMA kontaktieren.
18	Elektronikdefekt.	B/NB	Falls nichtbehebbar: FEMA kontaktieren.
19	Elektronikdefekt oder SW-Defekt.	B/NB	Falls nichtbehebbar: FEMA kontaktieren.
20	Elektronikdefekt oder Sensordefekt.	B/NB	Falls nichtbehebbar: FEMA kontaktieren.
21	Elektronikdefekt.	B/NB	Falls nichtbehebbar: FEMA kontaktieren.
22	Elektronikdefekt oder SW-Defekt.	NB	FEMA kontaktieren.



Hergestellt für und im Auftrag des Geschäftsbereichs Connected Building der Honeywell Products and Solutions Sàrl, Z.A. La Pièce 16, 1180 Rolle, Schweiz in Vertretung durch:

**Fema Regelgeräte**

**Honeywell GmbH**

Postfach 1254

71099 Schönaich

Deutschland

Tel.: (49) 7031-637-02

Fax: (49) 7031-637-850

<http://www.fema.biz>

Änderungen vorbehalten. Gedruckt in Ungarn.